



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0042

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 21st May 2026

INFORMASI KENDARAAN
XPANDER 1.5 ULTIMATE
TAHUN 2019
B 2740 SIU

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0042 | Tanggal Terbit: 21 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Ultimate	Warna Interior	: Beige
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Putih
Tahun	: 2019	Bahan Interior	: Sarung Jok
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 37.014
Odometer	: 87.736	Tanggal Service Terakhir	: 09-01-2023
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 06 Desember 2025
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.419.300, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 18 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
28/09/2020	7.403	10W - 40 CF SUPER (1L)	
28/09/2020	7.403	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
28/09/2020	7.403	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
28/09/2020	7.403	OIL FILTER	
28/09/2020	7.403	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
29/03/2021	10.000	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
29/03/2021	10.000	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/06/2021	14.793	ELEMENT,AIR CLEANER	
25/06/2021	14.793	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
25/06/2021	14.793	OIL FILTER	
25/06/2021	14.793	BULB 12V-21W	
25/06/2021	14.793	ENGINE FLUSH (PC)	
25/06/2021	14.793	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/06/2021	14.793	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
25/06/2021	14.793	Inleather Fog Liquid (40ml)	
25/06/2021	14.793	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
06/11/2021	18.274	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
06/11/2021	18.274	OIL FILTER	
06/11/2021	18.274	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
06/11/2021	18.274	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
14/10/2022	33.623	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
14/10/2022	33.623	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
14/10/2022	33.623	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
14/10/2022	33.623	AIR REFRESHER ASSY	
14/10/2022	33.623	OIL FILTER	
09/01/2023	37.014	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
09/01/2023	37.014	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
09/01/2023	37.014	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
09/01/2023	37.014	AIR REFRESHER ASSY	
09/01/2023	37.014	OIL FILTER	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	PERLU DIPERHATIKAN
Rem ABS	OK		

Catatan: Electric mirror depan kiri tidak fungsi

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	PERLU DIPERHATIKAN	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	PERLU DIPERHATIKAN	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: Belt retak | Getaran mesin saat posisi D dan R terasa getar sampai kabin



TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		


Catatan: N/A



7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN

Pintu Kanan Belakang Eks-repair	Bullhead Penyok
	
	Bullhead kiri sisi bawah

Fan Belt Retak	Electric Mirror Tidak Fungsi
	
	Electric mirror depan kiri

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	21-05-2026
Tautan External	
Barcode	