



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0020

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 25<sup>th</sup> March 2026

## **INFORMASI KENDARAAN**

### **XPANDER 1.5 SPORT**

### **TAHUN 2019**

### **B 2325 BRA**

#### **SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive. Pajak habis masa berlaku.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0020 | Tanggal Terbit: 25<sup>th</sup> March 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	B - Baik

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Sport	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Silver
Tahun	: 2019	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 26.100
Odometer	: 72.558	Tanggal Service Terakhir	: 10-01-2023
Jumlah Kunci	: 2		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 20-03-2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: -

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN – NOPOL BLOKIR JUAL	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: NOPOL BLOKIR JUAL	Ref:

\*Tanggal Pemeriksaan: 26 Maret 2026

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
07/01/2021	7.548	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
07/01/2021	7.548	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
07/01/2021	7.548	OIL FILTER	
07/01/2021	7.548	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/08/2021	10.678	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
20/08/2021	10.678	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
20/08/2021	10.678	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/08/2021	10.678	ENGINE FLUSH	
20/08/2021	10.678	OIL FILTER	
20/08/2021	10.678	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/01/2022	14.293	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/01/2022	14.293	ENGINE FLUSH	
25/01/2022	14.293	OIL FILTER	
25/01/2022	14.293	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/01/2022	14.293	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
13/07/2022	20.186	BRAKE FLUID DOT-3, 1L - ML151003	
13/07/2022	20.186	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
13/07/2022	20.186	ENGINE FLUSH	
13/07/2022	20.186	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
13/07/2022	20.186	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
13/07/2022	20.186	OIL FILTER	
13/07/2022	20.186	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13/07/2022	20.186	ELEMENT,AIR CLEANER	
10/01/2023	26.100	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/01/2023	26.100	OIL FILTER	
10/01/2023	26.100	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
10/01/2023	26.100	ENGINE FLUSH	
10/01/2023	26.100	AIR REFRESHER ASSY	

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.  
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
Tidak dilakukan test drive. Pajak habis masa berlaku.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

### DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-

Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI









Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A



## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector



<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

**PERLU DIPERHATIKAN**

<p>Kap Mesin Eks-repair</p> 	<p>Pintu Bagasi Noda</p> 
---	---

## Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	25-03-2026
Tautan External	
Barcode	