



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0030

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN
PAJERO SPORT 2.5 EXCEED 4x2
TAHUN 2022
B 1778 TJY

SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Jok karat. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
ASSURANCE OF SAFETY & SECURITY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0030 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	C+ - Sedang

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Putih
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 2.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Jeep	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Solar	KM Service terakhir	: 60.000
Odometer	: 76.828	Tanggal Service Terakhir	: 09-12-2025
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 27 September 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 8.312.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
27/12/2022	9.615	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
27/12/2022	9.615	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
27/12/2022	9.615	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
27/12/2022	9.615	OIL FILTER	
25/07/2023	30.213	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
25/07/2023	30.213	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/07/2023	30.213	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
25/07/2023	30.213	OIL FILTER	
27/10/2023	40.370	LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (1L)	
27/10/2023	40.370	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
27/10/2023	40.370	ATF SPIII 1L	
27/10/2023	40.370	DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	
27/10/2023	40.370	10W-40 CF(1L)DIESEL	
27/10/2023	40.370	ENGINE FLUSH	
27/10/2023	40.370	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
27/10/2023	40.370	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
27/10/2023	40.370	FUEL FILTER (1770A338A)	
27/10/2023	40.370	ELEMENT, AIR CLEANER	
27/10/2023	40.370	OIL FILTER	
23/07/2024	46.058	MF BATTERY 80D26L 12V-70AH	
22/11/2023	49.452	PAD SET,FR BRAKE	
09/12/2025	60.000	PAD SET,FR BRAKE	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Jok karat. Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	OK
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	OK
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	PERLU DIPERHATIKAN
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	OK	Master Rem	OK

Catatan: Suara mesin noise

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN



Catatan: Besi bawah jok depan karat oksidasi

**8. Metadata & Integritas
Data**

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	