



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0027

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 EXCEED

TAHUN 2020

B 2279 PKX

SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By 



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By 

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0027 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	C+ - Sedang

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Exceed	Warna Interior	: Beige
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Silver
Tahun	: 2020	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 88.297
Odometer	: 136.851	Tanggal Service Terakhir	: 11-05-2024
Jumlah Kunci	: 1		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 22 Desember 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 3.566.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
29/01/2021	927	Inleather Fog Liquid (40ml)	
15/11/2021	20.147	ENGINE FLUSH (PC)	
15/11/2021	20.147	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
15/11/2021	20.147	ENGINE FLUSH	
15/11/2021	20.147	OIL FILTER	
15/11/2021	20.147	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
15/11/2021	20.147	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
27/06/2022	21.025	DISC,FR BRAKE	
12/08/2022	43.020	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
12/08/2022	43.020	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
12/08/2022	43.020	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
12/08/2022	43.020	OIL FILTER	
12/08/2022	43.020	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
08/12/2022	53.375	BLADE ASSY,RR WINDOW WIPER	
08/12/2022	53.375	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
08/12/2022	53.375	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
08/12/2022	53.375	PAD SET,FR BRAKE	
27/12/2022	60.125	OIL FILTER	
27/12/2022	60.125	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
27/12/2022	60.125	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
27/12/2022	60.125	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
23/10/2023	75.411	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
23/10/2023	75.411	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
23/10/2023	75.411	ELEMENT,AIR CLEANER	
23/10/2023	75.411	OIL FILTER	
30/10/2023	75.511	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
30/10/2023	75.511	ELEMENT,AIR CLEANER	
30/10/2023	75.511	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
11/05/2024	88.297	DUNLOP ENASAVE EC300+ 205/55 R16 91V	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	TIDAK TERSEDIA	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	OK	Buku Manual	OK
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		


Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN



Catatan: Pintu belakang kiri cat meler

Catatan: Pintu depan kiri noda cat meler



Catatan: Lisplang kiri cat meler

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	