



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0049

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 25th May 2026

INFORMASI KENDARAAN
XPANDER 1.5 GLS
TAHUN 2021
B 2870 SRV

SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Mesin getar/tidak stabil. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
RELIABILITY TO TOP PERFORMANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By 



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By 

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0049 | Tanggal Terbit: 25 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	C+ – Sedang

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 GLS	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Manual	Warna Exterior	: Silver
Tahun	: 2021	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 86.110
Odometer	: 84.816	Tanggal Service Terakhir	: 22-10-2025
Jumlah Kunci	: 1		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 24 Juni 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 3.650.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 19 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
29/11/2021	10.271	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/11/2021	10.271	OIL FILTER	
29/11/2021	10.271	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
04/04/2022	20.896	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
04/04/2022	20.896	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
04/04/2022	20.896	OIL FILTER	
04/04/2022	20.896	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
04/04/2022	20.896	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
08/09/2022	31.364	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
08/09/2022	31.364	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
08/09/2022	31.364	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
08/09/2022	31.364	OIL FILTER	
01/03/2023	45.448	DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H	
02/02/2024	62.342	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
02/02/2024	62.342	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
02/02/2024	62.342	OIL FILTER	
15/06/2024	68.866	DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H	
17/12/2024	72.870	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
17/12/2024	72.870	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/12/2024	72.870	BLADE ASSY,RR WINDOW WIPER	
17/12/2024	72.870	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
17/12/2024	72.870	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
17/12/2024	72.870	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/12/2024	72.870	OIL FILTER	
03/02/2025	79.588	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
17/02/2025	80.075	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
07/06/2025	82.358	DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H	
25/08/2025	82.583	NEW MULTI GEAR OIL ECO GL-4 75W-80 (1L)	
25/08/2025	82.583	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/08/2025	82.583	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/08/2025	82.583	BLADE ASSY,RR WINDOW WIPER	

25/08/2025	82.583	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
25/08/2025	82.583	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
25/08/2025	82.583	OIL FILTER	
22/10/2025	86.110	MF BATTERY 38B19L 12V-35AH	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Mesin getar/tidak stabil. Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-

Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	PERLU DIPERHATIKAN	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	PERLU DIPERHATIKAN	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: Radiator penyok | Tidak stabil pincang ketika di gas RPM 2000











TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		



Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN

Temperatur AC	Kap Mesin Eks-repair
	
Panel bemper depan	Kap mesin depan penyok dan repair

Radiator Penyok

Radiator tidak presisi mundur kebelakang dan penyok

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	25-05-2026
Tautan External	
Barcode	