



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0063

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 2<sup>nd</sup> June 2026

**INFORMASI KENDARAAN**  
**XPANDER 1.5 CROSS**  
**TAHUN 2023**  
**F 1759 AAW**

**SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0063 | Tanggal Terbit: 2 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	-
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B – Baik

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Cross	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Abu-abu
Tahun	: 2023	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 48.148
Odometer	: 53.574	Tanggal Service Terakhir	: 24-12-2025
Jumlah Kunci	: 2		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 3 April 2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 200.000, -

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: -	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: -	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: -	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: -	Ref:

\*Tanggal Pemeriksaan:

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
11/09/2023	9.830	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
11/09/2023	9.830	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
11/09/2023	9.830	AIR REFRESHER ASSY	
11/09/2023	9.830	OIL FILTER	
29/01/2024	19.534	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/01/2024	19.534	ENGINE FLUSH (PC)	
29/01/2024	19.534	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
29/01/2024	19.534	AIR REFRESHER ASSY	
29/01/2024	19.534	OIL FILTER	
18/07/2024	26.156	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
18/07/2024	26.156	ENGINE FLUSH (PC)	
18/07/2024	26.156	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/07/2024	26.156	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/07/2024	26.156	OIL FILTER	
19/07/2024	26.156	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
07/01/2025	35.106	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
07/01/2025	35.106	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
07/01/2025	35.106	ENGINE FLUSH (PC)	
07/01/2025	35.106	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
07/01/2025	35.106	AIR REFRESHER ASSY	
07/01/2025	35.106	ELEMENT,AIR CLEANER	
07/01/2025	35.106	OIL FILTER	
30/06/2025	42.033	0W 20 SP (1L)	
30/06/2025	42.033	ENGINE FLUSH (PC)	
30/06/2025	42.033	AIR REFRESHER ASSY	
30/06/2025	42.033	OIL FILTER	
29/10/2025	46.348	BRIDGESTONE ECOPIA EP150 205/55 R17 91V	
24/12/2025	48.148	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
24/12/2025	48.148	0W 20 SP (1L)	
24/12/2025	48.148	ENGINE FLUSH	
24/12/2025	48.148	AIR REFRESHER ASSY	

24/12/2025	48.148	OIL FILTER	
------------	--------	------------	--

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.  
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

## DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A











### TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

**PERLU DIPERHATIKAN**

---

## 8. Metadata & Integritas Data

---

*Powered by Mekanik*

### Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	02-06-2026
Tautan External	
Barcode	