



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0029

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 GLS

TAHUN 2021

B 2541 UOZ

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0029 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 GLS	Warna Interior	: Beige
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2021	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 79.367
Odometer	: 79.929	Tanggal Service Terakhir	: 20-02-2026
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 14 April 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 3.587.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
10/11/2021	10.229	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
10/11/2021	10.229	OIL FILTER	
10/11/2021	10.229	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/11/2021	10.229	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
29/06/2022	19.234	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
29/06/2022	19.234	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/06/2022	19.234	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
29/06/2022	19.234	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
29/06/2022	19.234	OIL FILTER	
26/10/2022	23.630	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
26/10/2022	23.630	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
26/10/2022	23.630	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
26/10/2022	23.630	AIR REFRESHER ASSY	
26/10/2022	23.630	OIL FILTER	
23/05/2023	33.264	BULB,TAIL LAMP	
02/05/2023	33.768	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
02/05/2023	33.768	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
02/05/2023	33.768	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
02/05/2023	33.768	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
02/05/2023	33.768	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
02/05/2023	33.768	ELEMENT,AIR CLEANER	
02/05/2023	33.768	OIL FILTER	
18/12/2023	42.186	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
18/12/2023	42.186	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
18/12/2023	42.186	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/12/2023	42.186	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/12/2023	42.186	OIL FILTER	
20/05/2024	50.390	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
20/05/2024	50.390	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
20/05/2024	50.390	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/05/2024	50.390	OIL FILTER	

08/10/2024	58.753	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
08/10/2024	58.753	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
08/10/2024	58.753	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
08/10/2024	58.753	OIL FILTER	
05/03/2025	64.659	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
05/03/2025	64.659	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
05/03/2025	64.659	BLADE ASSY,RR WINDOW WIPER	
05/03/2025	64.659	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
05/03/2025	64.659	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
05/03/2025	64.659	AIR REFRESHER ASSY	
05/03/2025	64.659	ELEMENT,AIR CLEANER	
05/03/2025	64.659	OIL FILTER	
28/08/2025	72.854	0W 20 SP (1L)	
28/08/2025	72.854	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
28/08/2025	72.854	OIL FILTER	
31/12/2025	77.385	SPARK PLUG	
20/02/2026	79.367	MF BATTERY 38B19L 12V-35AH	
20/02/2026	79.367	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
20/02/2026	79.367	0W 20 SP (1L)	
20/02/2026	79.367	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
20/02/2026	79.367	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/02/2026	79.367	PAD SET,FR BRAKE	
20/02/2026	79.367	PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK	
20/02/2026	79.367	OIL FILTER	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK

Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK
----------------	----	----------------------	----

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK

Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	OK	Buku Manual	OK
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
Kabin Belakang	Dashboard
Temperatur AC	Mesin
Pengisian Accu	Kanan Depan



PERLU DIPERHATIKAN



Catatan: Quarter kanan noda cat meler

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	