



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0033

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6<sup>th</sup> May 2025

## **INFORMASI KENDARAAN**

### **XPANDER 1.5 SPORT**

### **TAHUN 2021**

### **B 2520 PON**

#### **SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0033 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Sport	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2021	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 139.736
Odometer	: 129.106	Tanggal Service Terakhir	: 05-02-2026
Jumlah Kunci	: 1		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 15 Maret 2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 3.881.000, -

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

\*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop  
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
17/03/2023	22.989	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/03/2023	22.989	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/03/2023	22.989	OIL FILTER	
17/03/2023	22.989	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
17/03/2023	22.989	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
03/05/2023	39.426	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
03/05/2023	39.426	ELEMENT,AIR CLEANER	
03/05/2023	39.426	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
03/05/2023	39.426	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
03/05/2023	39.426	OIL FILTER	
15/09/2023	50.840	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
15/09/2023	50.840	FUEL FILTER (1770A338A)	
15/09/2023	50.840	OIL FILTER	
23/01/2024	64.661	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
23/01/2024	64.661	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
23/01/2024	64.661	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
23/01/2024	64.661	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
23/01/2024	64.661	PAD SET,FR BRAKE	
23/01/2024	64.661	ELEMENT,AIR CLEANER	
23/01/2024	64.661	OIL FILTER	
29/05/2024	76.235	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
29/05/2024	76.235	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
29/05/2024	76.235	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
29/05/2024	76.235	BLADE,RR WINDOW WIPER	
29/05/2024	76.235	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
29/05/2024	76.235	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
29/05/2024	76.235	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
29/05/2024	76.235	OIL FILTER	
04/10/2024	87.553	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
04/10/2024	87.553	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
04/10/2024	87.553	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	

04/10/2024	87.553	ENGINE FLUSH	
04/10/2024	87.553	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
04/10/2024	87.553	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
04/10/2024	87.553	ELEMENT,AIR CLEANER	
04/10/2024	87.553	OIL FILTER	
15/02/2025	98.487	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
15/02/2025	98.487	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
15/02/2025	98.487	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
15/02/2025	98.487	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
15/02/2025	98.487	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
15/02/2025	98.487	OIL FILTER	
17/05/2025	108.637	OW 20 SP (1L)	
17/05/2025	108.637	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/05/2025	108.637	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
17/05/2025	108.637	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
17/05/2025	108.637	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/05/2025	108.637	SHOE SET,RR BRAKE	
17/05/2025	108.637	ELEMENT,AIR CLEANER	
17/05/2025	108.637	OIL FILTER	
06/08/2025	118.744	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
06/08/2025	118.744	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
06/08/2025	118.744	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
06/08/2025	118.744	OW 20 SP (1L)	
06/08/2025	118.744	LONG LIFE COOLANT (1L)	
06/08/2025	118.744	BLADE,RR WINDOW WIPER	
06/08/2025	118.744	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
06/08/2025	118.744	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
06/08/2025	118.744	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
06/08/2025	118.744	SPARK PLUG	
06/08/2025	118.744	BELT,ALTERNATOR & OTHERS	
06/08/2025	118.744	OIL FILTER	
08/09/2025	122.719	LONG LIFE COOLANT (1L)	
08/09/2025	122.719	MOTOR,COOLING FAN	
08/09/2025	122.719	FAN,COOLING	
04/11/2025	128.801	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
04/11/2025	128.801	OW 20 SP (1L)	
04/11/2025	128.801	AIR REFRESHER ASSY	
04/11/2025	128.801	OIL FILTER	
05/02/2026	139.736	OW 20 SP (1L)	
05/02/2026	139.736	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
05/02/2026	139.736	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
05/02/2026	139.736	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
05/02/2026	139.736	ELEMENT,AIR CLEANER	
05/02/2026	139.736	OIL FILTER	

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik  
 \*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

### 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

### 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.  
 Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
 Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

#### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

#### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

## DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A




### TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	OK	Buku Manual	OK
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

## 8. Metadata & Integritas Data

*Powered by Mekanik*

### Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	