



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0006

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 23rd February 2026

INFORMASI KENDARAAN
PAJERO SPORT 2.4 DAKAR
TAHUN 2018
B 1396 SJY

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
ASSURANCE TO BUY CONFIDENTLY & SECURELY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0006 | Tanggal Terbit: 23 February 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	:	Pajero Sport 2.4 Dakar	Warna Interior	:	Hitam
Transmisi	:	Automatic	Warna Exterior	:	Hitam
Tahun	:	2018	Bahan Interior	:	Kulit
Isi Silinder	:	2.400cc	Kepemilikan	:	Pribadi
Tipe Body	:	Jeep	Tangan ke.	:	1
Bahan Bakar	:	Solar	KM Service terakhir	:	114.084
Odometer	:	114.342	Tanggal Service Terakhir	:	06-01-2026
Jumlah Kunci	:	2			

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	:	20 Desember 2026
STNK Telat	:	-
Denda STNK *Estimasi	:	-
Biaya STNK Terakhir	:	Rp 7.389.400, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: Blokir Jual – 20/12/2028	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: Aman	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: Aman	Ref:

Blokir/Daftar Pencarian	:	STNK Blokir Jual – 20/12/2028	Ref:
-------------------------	---	----------------------------------	------

*Tanggal Pemeriksaan: 23 Februari 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
13-12-2021	60.011	FUEL FILTER	
13-12-2021	60.011	PAD SET, RR BRAKE	
13-12-2021	60.011	DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER	
13-12-2021	60.011	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
13-12-2021	60.011	OIL FILTER (4N15)	
13-12-2021	60.011	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
13-12-2021	60.011	PACKING	
13-12-2021	60.011	Labor Cost	
02-05-2023	80.800	ELEMENT, AIR CLEANER	
02-05-2023	80.800	FUEL FILTER	
02-05-2023	80.800	PAD SET, FR BRAKE	
02-05-2023	80.800	AIR REFRESHER ASSY	
02-05-2023	80.800	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG	
02-05-2023	80.800	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
02-05-2023	80.800	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
02-05-2023	80.800	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
02-05-2023	80.800	JAS PM80RB SVC	
02-05-2023	80.800	JASA OVERHAUL ACHALF-BESAR	
02-05-2023	80.800	TURBO CLEAN	
02-05-2023	80.800	DIESEL INJECTOR CLEANER	
02-05-2023	80.800	BUBUT ROTOR DISC FR	
02-05-2023	80.800	OIL FILTER	
05-09-2023	88.193	OIL FILTER (4N15)	
05-09-2023	88.193	FUEL FILTER	
05-09-2023	88.193	SIGMAPLUS CATALYTIC AND CHAMBER CLEANER DIESEL	
05-09-2023	88.193	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
05-09-2023	88.193	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
29-06-2024	98.495	OLI MATIC V/X	
29-06-2024	98.495	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
29-06-2024	98.495	BRAKE SYSTEM V/C/A	
29-06-2024	98.495	GENERAL CEK ALL	
09-01-2025	106.104	Labor Cost E/G OIL + OIL FILTER (X)	
09-01-2025	106.104	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
09-01-2025	106.104	GASKET, ENG OIL LINE	
09-01-2025	106.104	OIL FILTER	
10-07-2025	111.163	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
10-07-2025	111.163	GASKET, ENG OIL LINE	
10-07-2025	111.163	OIL FILTER	
10-07-2025	111.163	FUEL FILTER	
10-07-2025	111.163	ENGINE TUNE-UP	
10-07-2025	111.163	TURBO CLEANER	

21-08-2025	111.987	INTAKE MANIFOLD	
21-08-2025	111.987	REAR LINK STABILIZER	
21-08-2025	111.987	LINK K, R/SUS STAB BAR SIDE	
21-08-2025	111.987	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
26-09-2025	112.373	VALVE, EGR	
26-09-2025	112.373	LONG LIFE COOLANT (1L)	
26-09-2025	112.373	Labor Cost EGR (X)	
06-01-2026	114.084	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
06-01-2026	114.084	GASKET, ENG OIL LINE	
06-01-2026	114.084	OIL FILTER	
06-01-2026	114.084	Labor Cost	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi

Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	OK
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	OK
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	OK	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-


Dongkrak dan Kunci	-		
--------------------	---	--	--

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard
	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan
	
Kiri Depan	Roda
	



PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	23-02-2026
Tautan External	
Barcode	