



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0031

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN
XPANDER 1.5 CROSS
TAHUN 2022
B 1731 DFZ

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0031 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Cross	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 80.151
Odometer	: 88.120	Tanggal Service Terakhir	: 31-01-2026
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 19 Agustus 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.812.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
20/02/2023	10.211	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	10.211
20/02/2023	10.211	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	10.211
20/02/2023	10.211	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	10.211
20/02/2023	10.211	OIL FILTER	10.211
07/09/2023	19.841	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	19.841
07/09/2023	19.841	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	19.841
07/09/2023	19.841	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	19.841
07/09/2023	19.841	OIL FILTER	19.841
26/03/2024	29.632	OIL FILTER	29.632
26/03/2024	29.632	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	29.632
26/03/2024	29.632	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	29.632
26/03/2024	29.632	ENGINE FLUSH	29.632
26/03/2024	29.632	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	29.632
19/09/2024	40.146	ELEMENT,AIR CLEANER	40.146
19/09/2024	40.146	OIL FILTER	40.146
19/09/2024	40.146	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	40.146
19/09/2024	40.146	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	40.146
19/09/2024	40.146	ENGINE FLUSH	40.146
19/09/2024	40.146	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	40.146
19/09/2024	40.146	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	40.146
18/01/2025	50.128	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	50.128
18/01/2025	50.128	ENGINE FLUSH	50.128
18/01/2025	50.128	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	50.128
18/01/2025	50.128	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	50.128
18/01/2025	50.128	OIL FILTER	50.128
24/05/2025	60.934	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	60.934
24/05/2025	60.934	OW 20 SP (1L)	60.934
24/05/2025	60.934	ENGINE FLUSH	60.934
24/05/2025	60.934	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	60.934

24/05/2025	60.934	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	60.934
24/05/2025	60.934	OIL FILTER	60.934
02/07/2025	63.153	MGDA HEAD UNIT	63.153
29/09/2025	70.121	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	70.121
29/09/2025	70.121	OW 20 SP (1L)	70.121
29/09/2025	70.121	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	70.121
29/09/2025	70.121	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	70.121
29/09/2025	70.121	OIL FILTER	70.121
31/01/2026	80.151	CVT MA-1 (1L)	80.151
31/01/2026	80.151	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	80.151
31/01/2026	80.151	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	80.151
31/01/2026	80.151	OW 20 SP (4L)	80.151
31/01/2026	80.151	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	80.151
31/01/2026	80.151	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	80.151
31/01/2026	80.151	ELEMENT,AIR CLEANER	80.151
31/01/2026	80.151	BELT,ALTERNATOR & OTHERS	80.151
31/01/2026	80.151	OIL FILTER	80.151

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK

Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: Suara mesin noise

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard
	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan
	



PERLU DIPERHATIKAN



Catatan: Pintu bagasi noda cat meler

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	