



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0015

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 3rd March 2026

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 SPORT

TAHUN 2019

B 2887 PKM

SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam

banjir. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSPECTION & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0015 | Tanggal Terbit: 3 March 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	:	Xpander 1.5 Sport	Warna Interior	:	Hitam
Transmisi	:	Automatic	Warna Exterior	:	Silver
Tahun	:	2019	Bahan Interior	:	Sarung Jok
Isi Silinder	:	1.500cc	Kepemilikan	:	Perusahaan
Tipe Body	:	Micro/Minibus	Tangan ke.	:	1
Bahan Bakar	:	Bensin	KM Service terakhir	:	116.159
Odometer	:	130.811	Tanggal Service Terakhir	:	22 Maret 2025
Jumlah Kunci	:				

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	:	17 Januari 2027
STNK Telat	:	-
Denda STNK *Estimasi	:	-
Biaya STNK Terakhir	:	Rp 3.671.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Ketaatan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:

Cek Ranmor (identitas kendaraan)	:	AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	:	AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	:	AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 3 Maret 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
09/07/2020	8.956	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
09/07/2020	8.956	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
09/07/2020	8.956	OIL FILTER	
09/07/2020	8.956	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/01/2021	19.304	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
22/01/2021	19.304	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
22/01/2021	19.304	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
22/01/2021	19.304	ENGINE FLUSH (PC)	
22/01/2021	19.304	OIL FILTER	
22/01/2021	19.304	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/01/2021	19.304	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/06/2021	29.957	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
17/06/2021	29.957	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
17/06/2021	29.957	ENGINE FLUSH (PC)	
17/06/2021	29.957	OIL FILTER	
17/06/2021	29.957	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/06/2021	29.957	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
09/12/2021	40.641	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
09/12/2021	40.641	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
09/12/2021	40.641	WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L	
09/12/2021	40.641	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
09/12/2021	40.641	ENGINE FLUSH (PC)	
09/12/2021	40.641	OIL FILTER	
09/12/2021	40.641	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
09/12/2021	40.641	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
09/12/2021	40.641	ELEMENT, AIR CLEANER	
24/12/2024	76.634	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
24/12/2024	76.634	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
24/12/2024	76.634	AIR REFRESHER ASSY	
24/12/2024	76.634	OIL FILTER	
16/12/2023	81.667	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
16/12/2023	81.667	ELEMENT, AIR CLEANER	
16/12/2023	81.667	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
16/12/2023	81.667	SUPER MAX LONG LIFE COOLANT (4L)	
16/12/2023	81.667	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	

16/12/2023	81.667	OIL FILTER	
16/12/2023	81.667	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
16/12/2023	81.667	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
09/05/2024	92.402	BELT, ALTERNATOR & OTHERS	
09/05/2024	92.402	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
09/05/2024	92.402	OIL FILTER	
09/05/2024	92.402	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
09/05/2024	92.402	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
14/09/2024	102.347	SHOE SET, RR BRAKE	
14/09/2024	102.347	ELEMENT, AIR CLEANER	
14/09/2024	102.347	AIR REFRESHER ASSY	
14/09/2024	102.347	OIL FILTER	
14/09/2024	102.347	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
14/09/2024	102.347	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
22/03/2025	116.159	OIL FILTER	
22/03/2025	116.159	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/03/2025	116.159	OW-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
22/03/2025	116.159	BLADE, RR WINDOW WIPER	
22/03/2025	116.159	BUSHING, FR SUSP STABILIZER	
22/03/2025	116.159	LINK, FR SUSP STABILIZER - EPA ITEM	
22/03/2025	116.159	GEAR & LINK ASSY, P/S	
22/03/2025	116.159	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi

Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	TIDAK TERSEDIA	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	PERLU DIPERHATIKAN	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-

Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	PERLU DIPERHATIKAN	Lampu Belakang	OK

Catatan: Lampu depan headlamp kiri gores

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	OK
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK

Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	PERLU DIPERHATIKAN
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: Suara mesin mulai noise area pulley

TITIK INSPEKSI


Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer 	Kabin Depan 
Kabin Belakang 	Dashboard 
Temperatur AC 	Mesin 



PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data	<i>Powered by Mekanik</i>
--	---------------------------

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	03-03-2026
Tautan External	
Barcode	