



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0013

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 3<sup>rd</sup> March 2026

**INFORMASI KENDARAAN**  
**XPANDER 1.5 ULTIMATE**  
**TAHUN 2021**  
**B 2142 KZF**

**SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
PROVIDER OF INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0013 | Tanggal Terbit: 3 March 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	B - Baik

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Ultimate	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Abu-abu
Tahun	: 2021	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 62.860
Odometer	: 65.855	Tanggal Service Terakhir	: 08-11-2025
Jumlah Kunci	: 2		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 19 Mei 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.099.900, -

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:

Blokir/Daftar Pencarian	:	AMAN	Ref:
-------------------------	---	------	------

\*Tanggal Pemeriksaan: 3 Maret 2026

#### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop  
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
23/10/2021	3.725	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
23/10/2021	3.725	OIL FILTER	
23/10/2021	3.725	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
23/10/2021	3.725	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
10/02/2022	9.394	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
10/02/2022	9.394	OIL FILTER	
10/02/2022	9.394	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/07/2022	14.495	Inleather Fog Liquid (40ml)	
22/07/2022	14.495	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
22/07/2022	14.495	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
22/07/2022	14.495	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/07/2022	14.495	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
22/07/2022	14.495	OIL FILTER	
07/01/2023	20.512	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
07/01/2023	20.512	AIR REFRESHER ASSY	
07/01/2023	20.512	OIL FILTER	
10/06/2023	27.206	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
10/06/2023	27.206	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
10/06/2023	27.206	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
10/06/2023	27.206	ENGINE FLUSH	
10/06/2023	27.206	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/06/2023	27.206	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
10/06/2023	27.206	ELEMENT, AIR CLEANER	
10/06/2023	27.206	OIL FILTER	
09/12/2023	33.622	MF Battery 38B19L 12V-35AH	
09/12/2023	33.622	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
09/12/2023	33.622	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
09/12/2023	33.622	OIL FILTER	
29/05/2024	43.211	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
29/05/2024	43.211	FUEL SYSTEM CLEANER III	
29/05/2024	43.211	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
29/05/2024	43.211	ENGINE FLUSH	
29/05/2024	43.211	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
29/05/2024	43.211	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
29/05/2024	43.211	OIL FILTER	
23/11/2024	48.721	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
23/11/2024	48.721	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	

23/11/2024	48.721	ENGINE FLUSH	
23/11/2024	48.721	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
23/11/2024	48.721	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
23/11/2024	48.721	OIL FILTER	
01/03/2025	53.675	MOTOR KIT, RR VIEW MIRROR RETRACTOR, LH	
07/05/2025	57.069	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
07/05/2025	57.069	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
07/05/2025	57.069	0W 20 SP (1L)	
07/05/2025	57.069	LONG LIFE COOLANT (1L)	
07/05/2025	57.069	ENGINE FLUSH	
07/05/2025	57.069	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
07/05/2025	57.069	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
07/05/2025	57.069	DISC, FR BRAKE	
07/05/2025	57.069	ELEMENT, AIR CLEANER	
07/05/2025	57.069	OIL FILTER	
08/11/2025	62.860	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
08/11/2025	62.860	0W 20 SP (1L)	
08/11/2025	62.860	ENGINE FLUSH	
08/11/2025	62.860	AIR REFRESHER ASSY	
08/11/2025	62.860	OIL FILTER	

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

*\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

#### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

#### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

#### DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK

Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	OK	Buku Manual	OK
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

### 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

*Powered by Otospector*

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard
	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan



Kiri Depan

Roda

**PERLU DIPERHATIKAN**

**8. Metadata & Integritas Data**

*Powered by Mekanik*

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	03-03-2026
Tautan External	
Barcode	