



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0032

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN
PAJERO SPORT 2.5 EXCEED 4x2
TAHUN 2022
B 8028 GK

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROVIDING THE BEST INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0032 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 2.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Jeep	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Solar	KM Service terakhir	: 40.400
Odometer	: 108.483	Tanggal Service Terakhir	: 17-10-2025
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 30 Agustus 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 7.913.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Keptuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
10/03/2023	10.192	AIR REFRESHER ASSY (7803A084A)	10.192
10/03/2023	10.192	10W-40 CF(1L)DIESEL	10.192
10/03/2023	10.192	OIL FILTER	10.192
10/04/2023	17.689	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	17.689
10/04/2023	17.689	FUEL FILTER	17.689
10/04/2023	17.689	OIL FILTER (4D56)	17.689
10/04/2023	17.689	10W-40 CF(1L)DIESEL	17.689
31/05/2023	29.834	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	29.834
31/05/2023	29.834	OIL FILTER (4D56)	29.834
31/05/2023	29.834	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	29.834
31/05/2023	29.834	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	29.834
19/08/2023	40.012	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	40.012
19/08/2023	40.012	FUEL FILTER (1770A338A)	40.012
19/08/2023	40.012	ELEMENT, AIR CLEANER	40.012
19/08/2023	40.012	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	40.012
19/08/2023	40.012	OIL FILTER (4D56)	40.012
19/08/2023	40.012	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	40.012
17/10/2025	40.400	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	40.400
17/10/2025	40.400	OIL FILTER	40.400
17/10/2025	40.400	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	40.400
17/10/2025	40.400	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	40.400

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	PERLU DIPERHATIKAN	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	OK
Air Radiator	OK		

Catatan: Oli mesin sudah mulai hitam

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	OK
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	OK	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI


Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard

	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan
	
Kiri Depan	Roda
	

PERLU DIPERHATIKAN

Pintu Bagasi Noda



Catatan: Cover dek bawah bagian depan

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	