



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0086

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 26<sup>th</sup> June 2026

## **INFORMASI KENDARAAN**

### **XPANDER 1.5 SPORT**

### **TAHUN 2022**

### **B 2064 POQ**

#### **SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By **OTOSPECTOR**  
PROVIDING THE BEST INSURANCE & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0086 | Tanggal Terbit: 26 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Status Legalitas |          |
| Riwayat Bengkel  | CLEAR    |
| Riwayat Klaim    | -        |
| Hasil Inspeksi   | B - Baik |

### 1. Identitas Kendaraan

|              |   |                   |                          |   |            |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|---|------------|
| Model/Tipe   | : | Xpander 1.5 Sport | Warna Interior           | : | Hitam      |
| Transmisi    | : | Automatic         | Warna Exterior           | : | Hitam      |
| Tahun        | : | 2022              | Bahan Interior           | : | Kain       |
| Isi Silinder | : | 1.500cc           | Kepemilikan              | : | Pribadi    |
| Tipe Body    | : | Micro/Minibus     | Tangan ke.               | : | 1          |
| Bahan Bakar  | : | Bensin            | KM Service terakhir      | : | 75.795     |
| Odometer     | : | 76.914            | Tanggal Service Terakhir | : | 23-04-2026 |
| Jumlah Kunci | : | 1                 |                          |   |            |

### 2. Kepemilikan & Legalitas

|                             |   |                 |
|-----------------------------|---|-----------------|
| STNK Berlaku Sampai         | : | 12 Mei 2027     |
| STNK Telat                  | : | -               |
| Denda STNK <i>*Estimasi</i> | : | -               |
| Biaya STNK Terakhir         | : | Rp 4.154.000, - |

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kependudukan

Powered by BisaAja

| Jenis Pemeriksaan                | Hasil | Keterangan |
|----------------------------------|-------|------------|
| Cek Absah STNK                   | :     | Ref:       |
| Cek Ranmor (identitas kendaraan) | :     | Ref:       |
| Cek e-Tilang (pelanggaran aktif) | :     | Ref:       |
| Blokir/Daftar Pencarian          | :     | Ref:       |

\*Tanggal Pemeriksaan:

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop  
Mitsubishi

| Tanggal Service | KM     | Pekerjaan                           | Keterangan |
|-----------------|--------|-------------------------------------|------------|
| 17/04/2023      | 16.242 | ENGINE FLUSH (PC)                   |            |
| 17/04/2023      | 16.242 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)         |            |
| 17/04/2023      | 16.242 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE     |            |
| 17/04/2023      | 16.242 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM    |            |
| 17/04/2023      | 16.242 | OIL FILTER                          |            |
| 12/02/2024      | 29.788 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE     |            |
| 12/02/2024      | 29.788 | ENGINE FLUSH                        |            |
| 12/02/2024      | 29.788 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM    |            |
| 12/02/2024      | 29.788 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)         |            |
| 12/02/2024      | 29.788 | OIL FILTER                          |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE     |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004 |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM    |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)         |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | ELEMENT,AIR CLEANER                 |            |
| 08/10/2024      | 40.857 | OIL FILTER                          |            |
| 23/04/2026      | 75.795 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)         |            |
| 23/04/2026      | 75.795 | OW 20 SP (1L)                       |            |
| 23/04/2026      | 75.795 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM    |            |
| 23/04/2026      | 75.795 | OIL FILTER                          |            |

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

### 5. Riwayat Klaim Asuransi

Powered by TokioMarine

| Tanggal | No. Klaim | Jenis | Objek Perbaikan | Status |
|---------|-----------|-------|-----------------|--------|
|         |           |       |                 |        |

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

| INTERIOR                                                                          | EKSTERIOR                                                                         | MESIN & TRANSMISI                                                                 | TOTAL SKOR                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.  
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

*\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

### DOKUMEN

|             |    |                             |    |
|-------------|----|-----------------------------|----|
| <b>STNK</b> | OK | <b>Faktur</b>               | OK |
| <b>BPKB</b> | OK | <b>Fisik sesuai dokumen</b> | OK |

Catatan: N/A

### FITUR

|                     |    |                        |    |
|---------------------|----|------------------------|----|
| <b>Airbag</b>       | OK | <b>Sistem AC</b>       | OK |
| <b>Sistem Audio</b> | OK | <b>Central Lock</b>    | OK |
| <b>Power Window</b> | OK | <b>Electric Mirror</b> | OK |
| <b>Rem ABS</b>      | OK |                        |    |

Catatan: N/A

### DATA BAN

| Posisi Ban     | Tipe Velg | Ketebalan |
|----------------|-----------|-----------|
| Kiri Depan     | Alloy     | -         |
| Kiri Belakang  | Alloy     | -         |
| Kanan Depan    | Alloy     | -         |
| Kanan Belakang | Alloy     | -         |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Dashboard & Kelistrikan |    |              |    |
|------------------------------------|----|--------------|----|
| Panel Indikator                    | OK | Setir        | -  |
| Klakson                            | OK | Switch Lampu | OK |
| Panel Dashboard                    | OK | Lampu Hazard | -  |
| Lampu Plafon                       | -  |              |    |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Instrumen |    |                      |    |
|----------------------|----|----------------------|----|
| Rem Tangan           | OK | Sun Visor            | -  |
| Spion Tengah         | -  | Pembuka Kap Mesin    | OK |
| Pembuka Bagasi       | OK | Pembuka Tanki bensin | OK |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Jok & Trim |    |              |    |
|-----------------------|----|--------------|----|
| Jok Depan             | OK | Jok Belakang | OK |
| Sabuk Pengaman        | OK | Console Box  | -  |
| Trim Interior         | -  | Kaca Film    | -  |
| Handle Pintu          | OK | Plafon       | OK |
| Karpet Dasar          | OK | Bau Interior | OK |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Eksterior - Body     |   |                    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| Fender Kanan         | - | Pintu Depan Kanan  | - |
| Pintu Belakang Kanan | - | Lisplang Kanan     | - |
| Quarter Panel Kanan  | - | Pintu Bagasi       | - |
| Bemper Belakang      | - | Quarter Panel Kiri | - |
| Pintu Belakang Kiri  | - | Pintu Depan Kiri   | - |
| Lisplang Kiri        | - | Panel Atap         | - |
| Fender Kiri          | - | Kap Mesin          | - |
| Bemper Depan         | - | Grill              | - |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Eksterior – Kaca & Lampu |    |                |    |
|--------------------------|----|----------------|----|
| Kaca Depan               | OK | Kaca Jendela   | -  |
| Kaca Belakang            | OK | Spion          | -  |
| Lampu Depan              | OK | Lampu Belakang | OK |

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

| Mesin – Oli & Cairan |    |                    |                |
|----------------------|----|--------------------|----------------|
| Oli Mesin            | OK | Oli Transmisi AT   | TIDAK TERSEDIA |
| Oli Rem              | OK | Oli Power Steering | TIDAK TERSEDIA |
| Air Radiator         | OK |                    |                |

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

| Eksterior – Ruang Mesin |                |                           |                |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Cover Klep              | OK             | Cover Timing Chain        | OK             |
| Transmisi               | OK             | Pompa Power Steering      | TIDAK TERSEDIA |
| Dinamo Starter          | OK             | Alternator/Pengisian Accu | OK             |
| Water Pump              | OK             | Kompresor AC              | OK             |
| Belt                    | OK             | Fan                       | OK             |
| Radiator                | OK             | Kondensor                 | OK             |
| Selang                  | OK             | Kabel                     | OK             |
| Getaran Mesin           | OK             | Suara Mesin               | OK             |
| Stabil (tidak pincang)  | OK             | Karter Oli                | OK             |
| Gardan                  | TIDAK TERSEDIA | Master Rem                | OK             |

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

| Tambahan - Kelengkapan |    |             |   |
|------------------------|----|-------------|---|
| Buku Servis            | -  | Buku Manual | - |
| Kunci Serep            | OK | Ban Serep   | - |
| Dongkrak dan Kunci     | -  |             |   |

Catatan: N/A

## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

| Odometer                                                                            | Kabin Depan                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Kabin Belakang                                                                      | Dashboard                                                                            |



**PERLU DIPERHATIKAN**

| 8. Metadata & Integritas Data |                                                                 | Powered by Mekanik |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Metadata                      |                                                                 |                    |
| Sumber Data                   | Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector |                    |
| Waktu dokumen dibuat          | 26-06-2026                                                      |                    |
| Tautan External               |                                                                 |                    |
| Barcode                       |                                                                 |                    |

