



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0064

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 2<sup>nd</sup> June 2026

## INFORMASI KENDARAAN

**XPANDER 1.5 GLS**

**TAHUN 2018**

**B 2367 SID**

### SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Seal Kruk As Belakang bocor. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
ASSURANCE OF SAFETY & SECURITY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By 



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By 

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0064 | Tanggal Terbit: 2 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Status Legalitas</b> | CLEAR       |
| <b>Riwayat Bengkel</b>  | CLEAR       |
| <b>Riwayat Klaim</b>    | -           |
| <b>Hasil Inspeksi</b>   | C+ – Sedang |

### 1. Identitas Kendaraan

|              |                   |                          |              |
|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Model/Tipe   | : Xpander 1.5 GLS | Warna Interior           | : Abu-abu    |
| Transmisi    | : Automatic       | Warna Exterior           | : Silver     |
| Tahun        | : 2018            | Bahan Interior           | : Sarung Jok |
| Isi Silinder | : 1.500cc         | Kepemilikan              | : Perusahaan |
| Tipe Body    | : Micro/Minibus   | Tangan ke.               | : 1          |
| Bahan Bakar  | : Bensin          | KM Service terakhir      | : 141.924    |
| Odometer     | : 166.591         | Tanggal Service Terakhir | : 26-04-2025 |
| Jumlah Kunci | : 1               |                          |              |

### 2. Kepemilikan & Legalitas

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| STNK Berlaku Sampai  | : 18 Mei 2027     |
| STNK Telat           | : -               |
| Denda STNK *Estimasi | : -               |
| Biaya STNK Terakhir  | : Rp 3.146.000, - |

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

| Jenis Pemeriksaan                | Hasil  | Keterangan |
|----------------------------------|--------|------------|
| Cek Absah STNK                   | : AMAN | Ref:       |
| Cek Ranmor (identitas kendaraan) | : AMAN | Ref:       |
| Cek e-Tilang (pelanggaran aktif) | : AMAN | Ref:       |
| Blokir/Daftar Pencarian          | : AMAN | Ref:       |

\*Tanggal Pemeriksaan: 4 Juni 2026

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop Mitsubishi

| Tanggal Service | KM     | Pekerjaan                              | Keterangan |
|-----------------|--------|--|------------|
| 23/10/2019      | 10.074 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE        |            |
| 23/10/2019      | 10.074 | OIL FILTER                             |            |
| 23/10/2019      | 10.074 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM       |            |
| 23/10/2019      | 10.074 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)            |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | Super Brake Cleaner (480ml) -TB        |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)            |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM       |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | OIL FILTER                             |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE        |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | ENGINE FLUSH (PC)                      |            |
| 18/05/2020      | 20.367 | WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L |            |
| 31/01/2020      | 22.222 | MIRROR ASSY,DOOR,LH                    |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)            |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE        |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | WATER REPELLENT CONDITIONER (50ml)642L |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | ENGINE FLUSH (PC)                      |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | OIL FILTER                             |            |
| 04/11/2020      | 30.333 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM       |            |
| 24/08/2021      | 35.800 | BLADE ASSY,WINDSHIELD WIPER,RH         |            |
| 24/08/2021      | 35.800 | BLADE ASSY,WINDSHIELD WIPER,LH         |            |
| 14/04/2021      | 40.164 | ELEMENT,AIR CLEANER                    |            |
| 14/04/2021      | 40.164 | OIL FILTER                             |            |
| 14/04/2021      | 40.164 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)            |            |
| 14/04/2021      | 40.164 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM       |            |
| 14/10/2021      | 50.204 | DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H   |            |
| 14/10/2021      | 50.204 | Inleather Fog Liquid (40ml)            |            |
| 14/10/2021      | 50.204 | BELT,ALTERNATOR & OTHERS               |            |
| 07/03/2023      | 91.609 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)            |            |
| 07/03/2023      | 91.609 | OIL FILTER                             |            |
| 07/03/2023      | 91.609 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM       |            |
| 07/03/2023      | 91.609 | OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE        |            |

|            |         |                                      |  |
|------------|---------|--------------------------------------|--|
| 12/03/2024 | 121.364 | BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003  |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | Super Brake Cleaner (480ml) -TB      |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | 0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE      |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM     |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)          |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | ELEMENT,AIR CLEANER                  |  |
| 12/03/2024 | 121.364 | OIL FILTER                           |  |
| 31/07/2024 | 130.805 | 0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE      |  |
| 31/07/2024 | 130.805 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM     |  |
| 31/07/2024 | 130.805 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)          |  |
| 31/07/2024 | 130.805 | OIL FILTER                           |  |
| 12/03/2025 | 139.546 | DUNLOP ENASAVE EC300+ 185/65 R15 88H |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004  |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | Super Brake Cleaner (480ml) -TB      |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | SUPER MAX LONG LIFE COOLANT (4L)     |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | MTF 75W-80 GL-4(1L)                  |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | ENGINE OIL TREATMENT (PC)            |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | OIL FILTER                           |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM     |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)          |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | PAD SET,FR BRAKE                     |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | TIE ROD,STEERING                     |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | CYL,CLT RELEASE CONCENTRIC           |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | COVER ASSY,CLUTCH - EPA ITEM         |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | DISC,CLUTCH                          |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | SPARK PLUG                           |  |
| 31/08/2020 | 141.845 | ELEMENT,AIR CLEANER                  |  |
| 26/04/2025 | 141.924 | 0W 20 SP (4L)                        |  |
| 26/04/2025 | 141.924 | GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM     |  |
| 26/04/2025 | 141.924 | AIR REFRESHER ASSY (FORM D)          |  |
| 26/04/2025 | 141.924 | OIL FILTER                           |  |

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

| Tanggal | No. Klaim | Jenis | Objek Perbaikan | Status |
|---------|-----------|-------|-----------------|--------|
|         |           |       |                 |        |

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

| INTERIOR  | EKSTERIOR   | MESIN & TRANSMISI   | TOTAL SKOR  |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Seal Kruk As Belakang bocor. Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

*\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

### DOKUMEN

|             |    |                             |    |
|-------------|----|-----------------------------|----|
| <b>STNK</b> | OK | <b>Faktur</b>               | OK |
| <b>BPKB</b> | OK | <b>Fisik sesuai dokumen</b> | OK |

Catatan: N/A

### FITUR

|                     |    |                        |    |
|---------------------|----|------------------------|----|
| <b>Airbag</b>       | OK | <b>Sistem AC</b>       | OK |
| <b>Sistem Audio</b> | OK | <b>Central Lock</b>    | OK |
| <b>Power Window</b> | OK | <b>Electric Mirror</b> | OK |
| <b>Rem ABS</b>      | OK |                        |    |

Catatan: N/A

### DATA BAN

| Posisi Ban     | Tipe Velg | Ketebalan |
|----------------|-----------|-----------|
| Kiri Depan     | Alloy     | -         |
| Kiri Belakang  | Alloy     | -         |
| Kanan Depan    | Alloy     | -         |
| Kanan Belakang | Alloy     | -         |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Dashboard & Kelistrikan |    |              |    |
|------------------------------------|----|--------------|----|
| Panel Indikator                    | OK | Setir        | -  |
| Klakson                            | OK | Switch Lampu | OK |
| Panel Dashboard                    | OK | Lampu Hazard | -  |
| Lampu Plafon                       | -  |              |    |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Instrumen |    |                      |    |
|----------------------|----|----------------------|----|
| Rem Tangan           | OK | Sun Visor            | -  |
| Spion Tengah         | -  | Pembuka Kap Mesin    | OK |
| Pembuka Bagasi       | OK | Pembuka Tanki bensin | OK |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Interior – Jok & Trim |    |              |    |
|-----------------------|----|--------------|----|
| Jok Depan             | OK | Jok Belakang | OK |
| Sabuk Pengaman        | OK | Console Box  | -  |
| Trim Interior         | -  | Kaca Film    | -  |
| Handle Pintu          | OK | Plafon       | OK |
| Karpet Dasar          | OK | Bau Interior | OK |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Eksterior - Body     |   |                    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| Fender Kanan         | - | Pintu Depan Kanan  | - |
| Pintu Belakang Kanan | - | Lisplang Kanan     | - |
| Quarter Panel Kanan  | - | Pintu Bagasi       | - |
| Bemper Belakang      | - | Quarter Panel Kiri | - |
| Pintu Belakang Kiri  | - | Pintu Depan Kiri   | - |
| Lisplang Kiri        | - | Panel Atap         | - |
| Fender Kiri          | - | Kap Mesin          | - |
| Bemper Depan         | - | Grill              | - |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Eksterior – Kaca & Lampu |    |                |    |
|--------------------------|----|----------------|----|
| Kaca Depan               | OK | Kaca Jendela   | -  |
| Kaca Belakang            | OK | Spion          | -  |
| Lampu Depan              | OK | Lampu Belakang | OK |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Mesin – Oli & Cairan |    |                    |                |
|----------------------|----|--------------------|----------------|
| Oli Mesin            | OK | Oli Transmisi AT   | TIDAK TERSEDIA |
| Oli Rem              | OK | Oli Power Steering | TIDAK TERSEDIA |
| Air Radiator         | OK |                    |                |

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

| Eksterior – Ruang Mesin |                    |                           |                |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| Cover Klep              | OK                 | Cover Timing Chain        | OK             |
| Transmisi               | OK                 | Pompa Power Steering      | TIDAK TERSEDIA |
| Dinamo Starter          | OK                 | Alternator/Pengisian Accu | OK             |
| Water Pump              | OK                 | Kompresor AC              | OK             |
| Belt                    | OK                 | Fan                       | OK             |
| Radiator                | OK                 | Kondensor                 | OK             |
| Selang                  | OK                 | Kabel                     | OK             |
| Getaran Mesin           | PERLU DIPERHATIKAN | Suara Mesin               | OK             |
| Stabil (tidak pincang)  | OK                 | Karter Oli                | OK             |
| Gardan                  | TIDAK TERSEDIA     | Master Rem                | OK             |

Catatan: Getaran mesin saat posisi D dan R terasa getar sampai kabin

### TITIK INSPEKSI









| Tambahkan - Kelengkapan |    |             |    |
|-------------------------|----|-------------|----|
| Buku Servis             | OK | Buku Manual | OK |
| Kunci Serep             | OK | Ban Serep   | -  |
| Dongkrak dan Kunci      | -  |             |    |

Catatan: N/A



## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

| Odometer  | Kabin Depan  |
|---|--|
|  |  |
| Kabin Belakang  | Dashboard  |

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| Temperatur AC   | Mesin  |
|    |    |
| Pengisian Accu  | Kanan Depan  |
|   |   |
| Kiri Depan  | Roda   |
|  |  |

**PERLU DIPERHATIKAN**

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| Bullhead kanan bawah  | Bullhead bawah sisi kanan  |

### Seal Kruk As Belakang Bocor



## 8. Metadata & Integritas Data

*Powered by Mekanik*

### Metadata

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sumber Data          | Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector |
| Waktu dokumen dibuat | 02-06-2026  |
| Tautan External      |   |
| Barcode              |   |