



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0035

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 18th May 2026

INFORMASI KENDARAAN
PAJERO SPORT 2.4 DAKAR
TAHUN 2022
B 1218 PJT

SUMMARY

Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Tidak dilakukan test drive. Pajak habis masa berlaku.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
INSURANCE TO STOP CORROSION & WATER



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By 



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By 

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0035 | Tanggal Terbit: 18 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	C+ - Sedang

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Pajero Sport 2.4 Dakar	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 2.400cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Jeep	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Solar	KM Service terakhir	: 140.452
Odometer	: 145.132	Tanggal Service Terakhir	: 18-09-2025
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 02 Februari 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 9.026.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 18 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
07/01/2023	23.056	10W - 40 CF SUPER (1L)	
07/01/2023	23.056	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
07/01/2023	23.056	OIL FILTER	
07/01/2023	23.056	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
07/01/2023	23.056	FUEL FILTER	
17/02/2023	33.006	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
17/02/2023	33.006	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/02/2023	33.006	AIR REFRESHER ASSY	
17/02/2023	33.006	FUEL FILTER (1770A338A)	
17/02/2023	33.006	OIL FILTER	
25/05/2023	33.056	ATF-SPIII (1L)	
25/05/2023	33.056	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
25/05/2023	33.056	OIL FILTER	
25/05/2023	33.056	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/05/2023	33.056	FUEL FILTER	
25/05/2023	33.056	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
25/05/2023	33.056	ELEMENT, AIR CLEANER	
25/05/2023	33.056	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
20/09/2023	49.000	10W - 40 CF SUPER (1L)	
20/09/2023	49.000	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
20/09/2023	49.000	OIL FILTER	
20/09/2023	49.000	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/10/2023	58.763	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
10/10/2023	58.763	PAD SET,RR BRAKE	
10/11/2023	63.651	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
10/11/2023	63.651	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
10/11/2023	63.651	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/11/2023	63.651	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
10/11/2023	63.651	FUEL FILTER (1770A338A)	
10/11/2023	63.651	ELEMENT,AIR CLEANER	
10/11/2023	63.651	OIL FILTER (4N15)	

04/03/2024	77.908	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
04/03/2024	77.908	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
04/03/2024	77.908	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
04/03/2024	77.908	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
04/03/2024	77.908	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
04/03/2024	77.908	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
04/03/2024	77.908	FUEL FILTER	
04/03/2024	77.908	OIL FILTER	
31/05/2024	88.588	LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (1L)	
31/05/2024	88.588	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
31/05/2024	88.588	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
31/05/2024	88.588	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
31/05/2024	88.588	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
31/05/2024	88.588	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
31/05/2024	88.588	FUEL FILTER (1770A338A)	
31/05/2024	88.588	ELEMENT,AIR CLEANER (1500A608A) (FORM D)	
31/05/2024	88.588	OIL FILTER (4N15)	
31/05/2024	88.588	SHOCK ABSORBER,FR SUSP	
31/05/2024	88.588	SHOCK ABSORBER,RR SUSP (FORM D)	
11/07/2024	94.492	CONDENSER ASSY,A/C REFRIGE (FORM D)	
22/08/2024	100.431	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
22/08/2024	100.431	ATF MA-1 DAKAR (1L)	
22/08/2024	100.431	ATF SPIII 1L	
22/08/2024	100.431	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
22/08/2024	100.431	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/08/2024	100.431	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
22/08/2024	100.431	PAD SET,FR BRAKE (4605B541A1) QX DAKAR	
22/08/2024	100.431	FUEL FILTER (1770A338A)	
22/08/2024	100.431	OIL FILTER (4N15)	
31/10/2024	110.755	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
31/10/2024	110.755	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
31/10/2024	110.755	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
31/10/2024	110.755	FUEL FILTER (1770A338A)	
31/10/2024	110.755	ELEMENT,AIR CLEANER (1500A608A) (FORM D)	
31/10/2024	110.755	OIL FILTER (4N15)	
18/09/2025	140.452	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (5L)	
18/09/2025	140.452	10W - 30 CF4 GP SEMI SYNTHETIC (1L)	
18/09/2025	140.452	GSKT,ENG O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/09/2025	140.452	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
18/09/2025	140.452	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
18/09/2025	140.452	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/09/2025	140.452	FUEL FILTER (1770A338A)	
18/09/2025	140.452	OIL FILTER	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil cukup baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Tidak dilakukan test drive. Pajak habis masa berlaku.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	TIDAK TERSEDIA
BPKB	TIDAK TERSEDIA	Fisik sesuai dokumen	TIDAK TERSEDIA

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	OK
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	OK
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	OK	Master Rem	OK

Catatan: N/A











TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	18-05-2026
Tautan External	
Barcode	