



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0018

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 25<sup>th</sup> March 2026

## **INFORMASI KENDARAAN**

### **XPANDER 1.5 ULTIMATE**

### **TAHUN 2022**

### **B 1612 RKG**

#### **SUMMARY**

Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
INSURANCE TO STOP CORROSION & WATER



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0018 | Tanggal Terbit: 25<sup>th</sup> March 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	
Hasil Inspeksi	C+ - Sedang

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Ultimate	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Abu-abu
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Sarung jok
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 17/12/2024
Odometer	: 92.907	Tanggal Service Terakhir	: 42.032
Jumlah Kunci	: 2		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 23-05-2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: 4.301.000

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

\*Tanggal Pemeriksaan: 26 Maret 2026

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop  
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
31/10/2022	9.572	OIL FILTER	OIL FILTER
31/10/2022	9.572	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE
31/10/2022	9.572	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)
31/10/2022	9.572	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
18/04/2023	15.151	ENGINE FLUSH (PC)	ENGINE FLUSH (PC)
18/04/2023	15.151	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)
18/04/2023	15.151	OIL FILTER	OIL FILTER
18/04/2023	15.151	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
18/04/2023	15.151	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE
12/10/2023	21.040	ENGINE FLUSH (PC)	ENGINE FLUSH (PC)
12/10/2023	21.040	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)
12/10/2023	21.040	OIL FILTER	OIL FILTER
12/10/2023	21.040	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
12/10/2023	21.040	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE
03/04/2024	27.573	ELEMENT,AIR CLEANER	ELEMENT,AIR CLEANER
03/04/2024	27.573	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE
03/04/2024	27.573	ENGINE FLUSH (PC)	ENGINE FLUSH (PC)
03/04/2024	27.573	BRAKE FLUID DOT-3, 1L - ML151003	BRAKE FLUID DOT-3, 1L - ML151003
03/04/2024	27.573	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)
03/04/2024	27.573	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
03/04/2024	27.573	OIL FILTER	OIL FILTER
28/06/2024	35.860	ENGINE FLUSH (PC)	ENGINE FLUSH (PC)
28/06/2024	35.860	OIL FILTER	OIL FILTER
28/06/2024	35.860	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
28/06/2024	35.860	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)
28/06/2024	35.860	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	OW-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE
28/06/2024	35.860	PAD SET,FR BRAKE	PAD SET,FR BRAKE
17/12/2024	42.032	OIL FILTER	OIL FILTER

17/12/2024	42.032	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM
17/12/2024	42.032	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil cukup baik. Perlu beberapa perbaikan, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

## DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	PERLU DIPERHATIKAN	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: Getaran mesin posisi R getar indikasi engine mounting

### TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		


Catatan: N/A

## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

## PERLU DIPERHATIKAN



## 8. Metadata & Integritas Data

*Powered by Mekanik*

### Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	25-03-2026
Tautan External	
Barcode	