



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0047

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 20th May 2026

INFORMASI KENDARAAN
XPANDER 1.5 CROSS
TAHUN 2023
F 1227 AAY

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 1 tahun. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0047 | Tanggal Terbit: 20 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Cross	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2023	Bahan Interior	: Kulit
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Pribadi
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 86.211
Odometer	: 91.519	Tanggal Service Terakhir	: 11-09-2025
Jumlah Kunci	: 2		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 2 Mei 2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.279.800, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	:	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	:	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	:	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	:	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: -

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
12/06/2023	5.005	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	5.005
12/06/2023	5.005	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	5.005
12/06/2023	5.005	OIL FILTER	5.005
11/07/2023	9.568	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	9.568
11/07/2023	9.568	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	9.568
11/07/2023	9.568	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	9.568
11/07/2023	9.568	OIL FILTER	9.568
24/10/2023	19.252	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	19.252
24/10/2023	19.252	ENGINE FLUSH	19.252
24/10/2023	19.252	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	19.252
24/10/2023	19.252	AIR REFRESHER ASSY	19.252
24/10/2023	19.252	OIL FILTER	19.252
23/01/2024	29.185	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	29.185
23/01/2024	29.185	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	29.185
23/01/2024	29.185	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	29.185
23/01/2024	29.185	OIL FILTER	29.185
10/06/2024	38.903	MUD GUARD (RN SUV 23MY)	38.903
11/06/2024	39.015	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	39.015
11/06/2024	39.015	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	39.015
11/06/2024	39.015	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	39.015
11/06/2024	39.015	AIR REFRESHER ASSY	39.015
11/06/2024	39.015	ELEMENT,AIR CLEANER	39.015
11/06/2024	39.015	OIL FILTER	39.015
24/06/2024	39.015	MF Battery 38B19L 12V-35AH	39.015
20/06/2024	40.446	DISC,FR BRAKE	40.446
19/09/2024	49.085	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	49.085
19/09/2024	49.085	ENGINE FLUSH	49.085
19/09/2024	49.085	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	49.085
19/09/2024	49.085	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	49.085
19/09/2024	49.085	OIL FILTER	49.085
14/11/2024	57.210	CVT MA-1 (1L)	57.210

14/11/2024	57.210	MUFFLER CUTTER STAINLESS (RN)	57.210
16/12/2024	65.211	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	65.211
16/12/2024	65.211	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	65.211
16/12/2024	65.211	OIL FILTER	65.211
17/12/2024	65.215	LINK,FR SUSP STABILIZER - EPA ITEM	65.215
18/12/2024	65.215	GEAR & LINK ASSY,P/S	65.215
10/02/2025	68.211	HARNESS,PARKING BRAKE,LH	68.211
26/03/2026	69.211	ALTERNATOR ASSY (RN 20MY)	69.211
13/04/2026	69.821	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	69.821
13/04/2026	69.821	SHOE SET,RR BRAKE	69.821
13/04/2026	69.821	DRUM,RR BRAKE	69.821
06/03/2026	69.851	BELT,ALTERNATOR & OTHERS	69.851
15/05/2026	69.881	MAM REAR CAMERA ASSY	69.881
09/05/2025	75.211	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	75.211
09/05/2025	75.211	TAILGATE SPOILER BLACK (RN 22MY)	75.211
09/05/2025	75.211	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	75.211
09/05/2025	75.211	BLADE ASSY,RR WINDOW WIPER	75.211
09/05/2025	75.211	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	75.211
09/05/2025	75.211	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	75.211
09/05/2025	75.211	OIL FILTER	75.211
18/12/2025	78.549	OIL FILTER	78.549
10/09/2025	82.354	AIR REFRESHER ASSY	82.354
10/09/2025	82.354	PAD SET,FR BRAKE	82.354
10/09/2025	82.354	OIL FILTER	82.354
11/09/2025	86.211	SHOCK ABSORBER,RR SUSP	86.211

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 1 tahun.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir

Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK

Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A









TITIK INSPEKSI

Tambahkan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer 	Kabin Depan 
Kabin Belakang 	Dashboard 
Temperatur AC 	Mesin 
Pengisian Accu 	Kanan Depan 



PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	20-05-2026
Tautan External	
Barcode	