



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0040

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 18th May 2026

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 ULTIMATE

TAHUN 2022

B 1514 DKF

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0040 | Tanggal Terbit: 18 Mei 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Ultimate	Warna Interior	: Beige
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 56.262
Odometer	: 81.582	Tanggal Service Terakhir	: 26-03-2025
Jumlah Kunci	: 1		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 16 November 2026
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.511.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 18 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
08/06/2023	7.738	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
08/06/2023	7.738	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
08/06/2023	7.738	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
08/06/2023	7.738	OIL FILTER	
07/12/2023	14.884	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
07/12/2023	14.884	ENGINE FLUSH	
07/12/2023	14.884	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
07/12/2023	14.884	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
07/12/2023	14.884	OIL FILTER	
13/05/2024	21.730	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13/05/2024	21.730	ENGINE FLUSH	
13/05/2024	21.730	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
13/05/2024	21.730	OIL FILTER	
13/05/2024	21.730	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
13/05/2024	23.174	DUNLOP ENASAVE EC300+ 205/55 R17 91V	
15/08/2024	34.308	MF BATTERY Q-85 12V-61AH	
15/08/2024	34.308	BRAKE FLUID DOT-3, 1L - ML151003	
15/08/2024	34.308	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
15/08/2024	34.308	ENGINE FLUSH	
15/08/2024	34.308	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
15/08/2024	34.308	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
15/08/2024	34.308	ELEMENT,AIR CLEANER	
15/08/2024	34.308	OIL FILTER	
13/12/2024	47.168	DUNLOP ENASAVE EC300+ 205/55 R17 91V	
13/12/2024	47.262	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
13/12/2024	47.262	ENGINE FLUSH	
13/12/2024	47.262	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
13/12/2024	47.262	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
13/12/2024	47.262	OIL FILTER	
08/02/2025	53.822	BLADE,RR WINDOW WIPER	
08/02/2025	53.822	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	

08/02/2025	53.822	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
08/02/2025	53.822	DUNLOP ENASAVE EC300+ 205/55 R17 91V	
26/03/2025	56.262	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
26/03/2025	56.262	0W 20 SP (4L)	
26/03/2025	56.262	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
26/03/2025	56.262	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
26/03/2025	56.262	OIL FILTER	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-

Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p>Odometer</p> 	<p>Kabin Depan</p> 
<p>Kabin Belakang</p> 	<p>Dashboard</p> 
<p>Temperatur AC</p> 	<p>Mesin</p> 
<p>Pengisian Accu</p> 	<p>Kanan Depan</p> 
<p>Kiri Depan</p> 	<p>Roda</p> 

PERLU DIPERHATIKAN

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	18-05-2026
Tautan External	
Barcode	