



Nomer Sertifikat:
CDNA-EXP-2026-0025

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 6th May 2025

INFORMASI KENDARAAN

XPANDER 1.5 GLS

TAHUN 2022

B 2615 PON

SUMMARY

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED
DEALER**



**PENGECEKAN
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Ganjil

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0025 | Tanggal Terbit: 6 May 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 GLS	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Hitam
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Kain
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 92.430
Odometer	: 102.484	Tanggal Service Terakhir	: 10-03-2025
Jumlah Kunci	: 1		

2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 10 Maret 2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 3.839.000, -

3. Hasil Cek Samsat dan Kepatuhan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	: AMAN	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	: AMAN	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	: AMAN	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	: AMAN	Ref:

*Tanggal Pemeriksaan: 7 Mei 2026

4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
02/03/2023	20.150	0W-20 SN FULLY SYNT (1L) GASOLINE	
02/03/2023	20.150	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
02/03/2023	20.150	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
02/03/2023	20.150	OIL FILTER	
22/06/2023	29.431	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
22/06/2023	29.431	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
22/06/2023	29.431	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
22/06/2023	29.431	AIR REFRESHER ASSY	
22/06/2023	29.431	OIL FILTER	
17/11/2023	39.904	BRAKE FLUID DOT-3, 300ml - ML150003	
17/11/2023	39.904	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
17/11/2023	39.904	ELEMENT,AIR CLEANER	
17/11/2023	39.904	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
17/11/2023	39.904	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
17/11/2023	39.904	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
17/11/2023	39.904	OIL FILTER	
15/02/2024	50.909	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
15/02/2024	50.909	BLADE ASSY,WINDSHIELD WIPER,RH	
15/02/2024	50.909	BLADE ASSY,WINDSHIELD WIPER,LH	
15/02/2024	50.909	PAD SET,FR BRAKE	
15/02/2024	50.909	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
15/02/2024	50.909	ENGINE FLUSH	
15/02/2024	50.909	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
15/02/2024	50.909	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
15/02/2024	50.909	OIL FILTER	
21/05/2024	62.130	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
21/05/2024	62.130	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
21/05/2024	62.130	ENGINE FLUSH	
21/05/2024	62.130	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
21/05/2024	62.130	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
21/05/2024	62.130	OIL FILTER	

21/08/2024	72.229	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
21/08/2024	72.229	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
21/08/2024	72.229	ENGINE FLUSH	
21/08/2024	72.229	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
21/08/2024	72.229	AIR REFRESHER ASSY	
21/08/2024	72.229	OIL FILTER	
25/11/2024	82.707	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
25/11/2024	82.707	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
25/11/2024	82.707	LONG LIFE COOLANT (1L)	
25/11/2024	82.707	ENGINE FLUSH	
25/11/2024	82.707	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
25/11/2024	82.707	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
25/11/2024	82.707	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
25/11/2024	82.707	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
25/11/2024	82.707	ELEMENT,AIR CLEANER	
25/11/2024	82.707	OIL FILTER	
10/03/2025	92.430	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
10/03/2025	92.430	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
10/03/2025	92.430	SENSOR,ENG CONTROL OXYGEN	
10/03/2025	92.430	OIL FILTER	

*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

** Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

*Disclaimer

6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.
Tidak dilakukan test drive.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

**Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku*

DOKUMEN

STNK	OK	Faktur	OK
BPKB	OK	Fisik sesuai dokumen	OK

Catatan: N/A

FITUR

Airbag	OK	Sistem AC	OK
Sistem Audio	OK	Central Lock	OK
Power Window	OK	Electric Mirror	OK
Rem ABS	OK		

Catatan: N/A

DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK

Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

TITIK INSPEKSI

Tambahan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	-	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A


7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

Odometer	Kabin Depan
	
Kabin Belakang	Dashboard
	
Temperatur AC	Mesin
	
Pengisian Accu	Kanan Depan



PERLU DIPERHATIKAN



Catatan: Baut pembuangan oli di lem

8. Metadata & Integritas Data

Powered by Mekanik

Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	06-05-2026
Tautan External	
Barcode	