



**Nomer Sertifikat:**  
CDNA-EXP-2026-0068

Telah dilakukan pengecekan dan disertifikasi

Tanggal terbit: 8<sup>th</sup> March 2026

## **INFORMASI KENDARAAN**

### **XPANDER 1.5 SPORT**

### **TAHUN 2022**

### **B 2460 UZS**

#### **SUMMARY**

Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.

Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari. Tidak dilakukan test drive.



**JAMINAN  
BEBAS BANJIR**

By  **OTOSPECTOR**  
PROTECTING YOUR INVESTMENT & WARRANTY



**PENGECEKAN  
BEBAS KM DIPUTAR**

By  **AUTHORIZED  
DEALER**



**PENGECEKAN  
ADMINISTRATIF**

By  **BISAJA**

# Car DNA – Sertifikat Kendaraan Bekas Plat Genap

No. Sertifikat: CDNA-EXP-2026-0068 | Tanggal Terbit: 8 June 2026

Penerbit: Mekanik – Dipo Star Finance



## CAR DNA

Status Legalitas	CLEAR
Riwayat Bengkel	CLEAR
Riwayat Klaim	-
Hasil Inspeksi	B - Baik

### 1. Identitas Kendaraan

Model/Tipe	: Xpander 1.5 Sport	Warna Interior	: Hitam
Transmisi	: Automatic	Warna Exterior	: Abu-abu
Tahun	: 2022	Bahan Interior	: Sarung Jok
Isi Silinder	: 1.500cc	Kepemilikan	: Perusahaan
Tipe Body	: Micro/Minibus	Tangan ke.	: 1
Bahan Bakar	: Bensin	KM Service terakhir	: 70.364
Odometer	: 73.112	Tanggal Service Terakhir	: 14-02-2026
Jumlah Kunci	: 2		

### 2. Kepemilikan & Legalitas

STNK Berlaku Sampai	: 17 Mei 2027
STNK Telat	: -
Denda STNK *Estimasi	: -
Biaya STNK Terakhir	: Rp 4.154.000, -

### 3. Hasil Cek Samsat dan Kependudukan

Powered by BisaAja

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Keterangan
Cek Absah STNK	:	Ref:
Cek Ranmor (identitas kendaraan)	:	Ref:
Cek e-Tilang (pelanggaran aktif)	:	Ref:
Blokir/Daftar Pencarian	:	Ref:

\*Tanggal Pemeriksaan: 8 Juni 2026

### 4. Riwayat Bengkel

Powered by Authorized Workshop  
Mitsubishi

Tanggal Service	KM	Pekerjaan	Keterangan
14/01/2023	7.023	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
14/01/2023	7.023	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
14/01/2023	7.023	AIR REFRESHER ASSY	
14/01/2023	7.023	OIL FILTER	
24/07/2023	17.110	Super Brake Cleaner (480ml) -TB	
24/07/2023	17.110	'	
24/07/2023	17.110	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
24/07/2023	17.110	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
24/07/2023	17.110	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
24/07/2023	17.110	OIL FILTER	
04/11/2023	23.201	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
04/11/2023	23.201	ENGINE FLUSH	
04/11/2023	23.201	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
04/11/2023	23.201	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
04/11/2023	23.201	OIL FILTER	
08/03/2024	35.073	LINK,FR SUSP STABILIZER - EPA ITEM	
18/05/2024	38.295	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
18/05/2024	38.295	'	
18/05/2024	38.295	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
18/05/2024	38.295	ENGINE FLUSH	
18/05/2024	38.295	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	
18/05/2024	38.295	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
18/05/2024	38.295	ELEMENT,AIR CLEANER	
18/05/2024	38.295	OIL FILTER	
23/11/2024	49.065	BLADE,WINDSHIELD WIPER,LH	
23/11/2024	49.065	BLADE,WINDSHIELD WIPER,RH	
23/11/2024	49.065	PAD SET,FR BRAKE	
23/11/2024	49.065	'	
23/11/2024	49.065	0W-20 SN FULLY SYNT(1L)GASOLINE	
23/11/2024	49.065	ENGINE FLUSH	
23/11/2024	49.065	GSKT,O/PAN DRAIN PLUG - EPA ITEM	

23/11/2024	49.065	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
23/11/2024	49.065	OIL FILTER	
19/04/2025	55.737	MF BATTERY Q-85 12V-61AH (SPF07002)	
02/08/2025	58.990	CVT MA-1 (1L)	
02/08/2025	58.990	0W 20 SP (1L)	
02/08/2025	58.990	LINK,FR SUSP STABILIZER - EPA ITEM	
02/08/2025	58.990	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
02/08/2025	58.990	BELT,ALTERNATOR & OTHERS	
02/08/2025	58.990	OIL FILTER	
28/11/2025	63.488	COVER,DOOR MIRROR,OTR RH	
23/12/2025	67.460	COVER,DOOR MIRROR,OTR RH	
14/02/2026	70.364	BRAKE FLUID DOT-4 ,300ml - ML151004	
14/02/2026	70.364	0W 20 SP (1L)	
14/02/2026	70.364	MOTOR KIT,RR VIEW MIRROR RETRACTOR,RH	
14/02/2026	70.364	AIR REFRESHER ASSY (FORM D)	
14/02/2026	70.364	OIL FILTER	

\*Tidak semua catatan ter-rekam dengan baik

\*\* Service dilakukan di bengkel resmi Mitsubishi

## 5. Riwayat Klaim Asuransi





Powered by TokioMarine

Tanggal	No. Klaim	Jenis	Objek Perbaikan	Status

\*Disclaimer

## 6. Laporan Inspeksi Pihak Ketiga

Powered by Otospector

INTERIOR	EKSTERIOR	MESIN & TRANSMISI	TOTAL SKOR
			

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir.  
Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 30 hari.  
Tidak dilakukan test drive.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku

#### DOKUMEN

<b>STNK</b>	OK	<b>Faktur</b>	OK
<b>BPKB</b>	OK	<b>Fisik sesuai dokumen</b>	OK

Catatan: N/A

#### FITUR

<b>Airbag</b>	OK	<b>Sistem AC</b>	OK
<b>Sistem Audio</b>	OK	<b>Central Lock</b>	OK
<b>Power Window</b>	OK	<b>Electric Mirror</b>	OK
<b>Rem ABS</b>	OK		

Catatan: N/A

#### DATA BAN

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan
Kiri Depan	Alloy	-
Kiri Belakang	Alloy	-
Kanan Depan	Alloy	-
Kanan Belakang	Alloy	-

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Dashboard & Kelistrikan			
Panel Indikator	OK	Setir	-
Klakson	OK	Switch Lampu	OK
Panel Dashboard	OK	Lampu Hazard	-
Lampu Plafon	-		

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Instrumen			
Rem Tangan	OK	Sun Visor	-
Spion Tengah	-	Pembuka Kap Mesin	OK
Pembuka Bagasi	OK	Pembuka Tanki bensin	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Interior – Jok & Trim			
Jok Depan	OK	Jok Belakang	OK
Sabuk Pengaman	OK	Console Box	-
Trim Interior	-	Kaca Film	-
Handle Pintu	OK	Plafon	OK
Karpet Dasar	OK	Bau Interior	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior - Body			
Fender Kanan	-	Pintu Depan Kanan	-
Pintu Belakang Kanan	-	Lisplang Kanan	-
Quarter Panel Kanan	-	Pintu Bagasi	-
Bemper Belakang	-	Quarter Panel Kiri	-
Pintu Belakang Kiri	-	Pintu Depan Kiri	-
Lisplang Kiri	-	Panel Atap	-
Fender Kiri	-	Kap Mesin	-
Bemper Depan	-	Grill	-

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Kaca & Lampu			
Kaca Depan	OK	Kaca Jendela	-
Kaca Belakang	OK	Spion	-
Lampu Depan	OK	Lampu Belakang	OK

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Mesin – Oli & Cairan			
Oli Mesin	OK	Oli Transmisi AT	TIDAK TERSEDIA
Oli Rem	OK	Oli Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Air Radiator	OK		

Catatan: N/A

#### TITIK INSPEKSI

Eksterior – Ruang Mesin			
Cover Klep	OK	Cover Timing Chain	OK
Transmisi	OK	Pompa Power Steering	TIDAK TERSEDIA
Dinamo Starter	OK	Alternator/Pengisian Accu	OK
Water Pump	OK	Kompresor AC	OK
Belt	OK	Fan	OK
Radiator	OK	Kondensor	OK
Selang	OK	Kabel	OK
Getaran Mesin	OK	Suara Mesin	OK
Stabil (tidak pincang)	OK	Karter Oli	OK
Gardan	TIDAK TERSEDIA	Master Rem	OK

Catatan: N/A

## TITIK INSPEKSI

Tambahkan - Kelengkapan			
Buku Servis	-	Buku Manual	-
Kunci Serep	OK	Ban Serep	-
Dongkrak dan Kunci	-		

Catatan: N/A

## 7. Foto Kendaraan (Pihak Ketiga)

Powered by Otospector

<p style="text-align: center;">Odometer</p> 	<p style="text-align: center;">Kabin Depan</p> 
<p style="text-align: center;">Kabin Belakang</p> 	<p style="text-align: center;">Dashboard</p> 
<p style="text-align: center;">Temperatur AC</p> 	<p style="text-align: center;">Mesin</p> 
<p style="text-align: center;">Pengisian Accu</p> 	<p style="text-align: center;">Kanan Depan</p> 
<p style="text-align: center;">Kiri Depan</p>	<p style="text-align: center;">Roda</p>



**PERLU DIPERHATIKAN**

## **8. Metadata & Integritas Data**

*Powered by Mekanik*

### Metadata

Sumber Data	Authorized Workshop, BisaAja (Absah/Ranmor/eTilang), Otospector
Waktu dokumen dibuat	08-06-2026
Tautan External	
Barcode	